

XTRONS PB7639BP DAB+ Empfang über werkseitige Heckscheibenantenne BMW E39 mit XTRONS DAB+ Stick

Alle Angaben sind ohne Gewähr!

Erfolgreich getestet in BMW E39 Facelift Limousine, Bj. 12/2002 mit werkseitig (ehemals) verbautem Radio Business CD, Hifi-System 10 Lautsprecher, ohne DSP ohne Navi.

Splitter: Radio Amplifier 4721.01

Profi DAB/ FM Splitter - Fakra Stecker

Dietz Art.Nr.: 41106



Quellen

Dietz:

<https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html>


Amazon:

https://www.amazon.de/dp/B00BARNEC8/_encoding=UTF8?coliid=I33BQE7U6UMDPT&colid=TV06B8J8V5KG&psc=0

Adapter Splitter Ausgang (DAB) → XTRONS DAB+ Stick

Antennenadapter FAKRA Buchse - SMA Stecker (DABSPL)

Dietz Art.Nr.: 8527



Quelle

Dietz:

<https://www.dietzshop.de/de/antennenadapter-fakra-buchse-sma-stecker-dabspl.html>

Adapter Splitter Ausgang (AM/FM) → XTRONS Radio Anschluss

Antennen Verlängerung FAKRA Winkelbuchse Crimp Typ Z - Fakra Buchse Crimp Typ Z RG174 Kabel
30cm lang.



Quelle

ebay:

<http://www.ebay.de/itm/Antennen-Verlangerung-FAKRA-Winkelbuchse-Buchse-30cm-TYP-Z-Antennenkabel-GPS/110918253442?hash=item19d33e3b82:m:mVhIKbzIJYvKiYG1Xsg62xw>

Wichtig: es muss an der XTRONS Rückseite ein **gewinkelter Stecker** sein, da es sonst baulich nicht passt!

Werkseitiges Antennenkabel → Splittereingang (IN)

Der Splittereingang „IN“ hat den selben Anschluss wie der Radioeingang des XTRONS. Falls das werkseitige Antennenkabel bereits eine FAKRA-Buchse hat, wird kein Adapter benötigt. Ansonsten ergeben sich die benötigten Adapter aus dieser Übersicht:

http://xtrons.ibus-app.de/index.php?title=Adapter_und_Verl%C3%A4ngerungen

XTRONS DAB+ Stick

Digitalradio DAB+ Antenne USB Digital Radio Adapter für XTRONS Android Autoradio



Die mitgelieferte Scheiben-Klebeantenne wird nicht benötigt.

Quelle

ebay:

<https://www.ebay.de/itm/Digitalradio-DAB-Antenne-USB-Digital-Radio-Adapter-fur-XTRONS-Android-Autoradio/182463577855?hash=item2a7bad3eff:g:h14AAOSwTuYrR7w>

12 V

12 V Kabel Splitter

Das 12 V Kabel des Splitters muss angeschlossen sein.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ich übernehme keine Haftung.

Mir ist nicht bekannt, ob es in allen E39 Modellen / allen Ausstattungslinien funktioniert.

Viel Erfolg beim Einbau!

Desert Fox